

Scheda N.5 Edifici Pubblici – Beni Culturali

1) Sul territorio comunale sono dislocati edifici pubblici:

a) In numero pari a: 11

Palazzo di Città via Corso Umberto I ubicato nel centro Storico –
edificio in _____ in c.a e in muratura Epoca di Costruzione prima del 1946-
Interventi di ampliamento dopo il 1981

Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudato _____ Non Disponibile _____

Centro COC/COM via Foro Boario - Non Ubicato nella Casa Comunale _____ Ubicato in area Facilmente/raggiungibile
Edificio in c.a. Epoca di Costruzione 1995

Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudato Completo

Scuola Elementare via G.Motabito- Mileto

Ubicata in area Facilmente/ raggiungibile - Edificio in c.a e in muratura _____ Epoca di Costruzione 1946

Interventi di ristrutturazione dopo il 1981 - Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudato -Non Disponibile _____

Scuola Elementare via Trieste- Paravati

Ubicata in area Facilmente/ raggiungibile_ Edificio in c.a. e in muratura _____ Epoca di Costruzione 1961

Interventi di messa in sicurezza nel 2008

Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudato Completo

Scuola Media via N.T.Gallucci-Mileto

Ubicata in area Facilmente/ raggiungibile _____ Ubicata nel Centro Storico _____

Edificio in c.a. e in muratura _____ Epoca di Costruzione 1946 – Interventi di manutenzione dopo il 1946 _____

Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudato Non Disponibile _____

Scuola Media via Nazionale Paravati

Ubicata in area Facilmente/ raggiungibile_ Edificio in c.a. Epoca di Costruzione dopo il 1981 _____ Iter

Progettuale-Direzione lavori-Collaudato Non Disponibile _____

Edificio adibito Scuola elementare Comparni _____ via Pegno _____

Ubicato in area Facilmente/ raggiungibile_ Edificio in c.a. e in muratura _____ Epoca di Costruzione prima del 1946

Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudato Non Disponibile _____

Edificio adibito Scuola elementare Via C.Alvaro

Ubicato in area Facilmente/ raggiungibile_ Edificio in c.a. e in muratura _____ Epoca di Costruzione 1946-Interventi di
manutenzione Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudato Non Disponibile _____

Edificio adibito a scuola elementare Piano di Bruno- Area facilmente raggiungibile – Edificio in c.a. e muratura – epoca di
costruzione dopo il 1919 – interventi di ristrutturazione e ampliamento 2006 - Iter Progettuale-Direzione lavori-Collaudato
Non Disponibile



2) Sul territorio comunale sono presenti edifici soggetti a tutela per l'alto valore storico artistico (in caso di assenza spuntare la voce c);

- b) In numero pari a : 4
c) Non sono presenti edifici storici _____

Palazzo TAVELLA via Corso Umberto I

Ubicato in area Facilmente/ raggiungibile _____ Ubicato nel Centro Storico _____

Epoca di Costruzione 1920 All'interno non sono

Presenti:

Affreschi _____

Quadri _____

Mobili _____

Altro _____

Palazzo SEMINARIO TEOLOGICO via Duomo

Ubicato in area Facilmente/ raggiungibile _____ Ubicato nel Centro Storico _____

Epoca di Costruzione 1908 All'interno sono Presenti:

Affreschi X

Quadri X

Mobili X

Altro X

Chiesa CATTEDRALE via Episcopo

Ubicata in area Facilmente/ raggiungibile _____ Ubicata nel Centro Storico _____

Epoca di Costruzione 1905 All'interno sono Presenti:

Affreschi X

Quadri X

Mobili X

Altro X

Chiesa BADIA via Piazza Badia

Ubicato in area Facilmente/ raggiungibile _____ Epoca di Costruzione 1800

_____ All'interno sono Presenti:

Affreschi X

Quadri X

Mobili X

Altro X

Chiesa CATTOLICA via Piazza Cattolica

Ubicato in area Facilmente/ raggiungibile _____ Epoca di Costruzione 1800

_____ All'interno sono Presenti:

Affreschi X

Quadri X

Mobili X

Altro X

3) Strutture utilizzabili per lo stoccaggio di opere d'arte, sotto la tutela del Nucleo Speciale dell'Arma dei Carabinieri;

d) In numero pari a : 1

e) Non sono presenti edifici storici _____

Descrizione: MUSEO STATALE
